

Gomes Noord-Holland B.V.
Gomes Alkmaar Certified
Koraalstraat 4
1812 RK ALKMAAR

Gomes Noord-Holland B.V.

Gomes Purmerend
Voltastraat 15
1446 VA PURMEREND

Telefoon 0299409770
E-mail info@gomes.nl
BTW-Nr. NL803103906B01
KvK nr.. 35024938

Werkplaatsofferte

Klantnr. INTERN 61
Documentnr. 1023000332
Documentdatum 10-02-26
Geldig tot datum
Verkoper Bobby Smith
Pagina 1/2

Uw Btw-nr. NL803103906B01
Uw opdracht Pré: W10021671
Extern documentnr.
Chassisnr. W1N4N8FB5SJ633500
Kenteken Z-380-RL

Nr.	Omschrijving	Aant.	Eenh.prijs	Korting %	Bedrag
10000	- Service A-505 +242km -238d -				372,80
	Arbeidsloon				
00001157	Service A met plus-pakket uitvoeren	1,3	186,00		241,80
	Onderdeel				
A6220170000	Afdichtring	1	1,36		1,36
Q2022971	Motorolie 0w20 MB229.71	4,5	22,43		100,94
A0009869401 11	Ruitensproeiervl.conc.	1	8,77		8,77
A2811800210	Oliefilter	1	19,93		19,93
20000	- Wisserbladen versleten -				76,53
	Arbeidsloon				
00826913	2 wisserbladen van voorruit vervangen	0,1	186,00		18,60
	Onderdeel				
A2478200502	Wisserbladen set	1	57,93		57,93
30000	- Koplamp ventilatie RV defect -				166,39
	Arbeidsloon				
00824829	Ventilator lampunit vervangen	0,3	186,00		55,80
	(na controle)				
00401580	Compleet wiel de-, monteren	0,3	186,00		55,80
	Onderdeel				
A2479068107	Ventilator	1	54,79		54,79
40000	- Nieuwste versie navigatie laden -				18,60
	Arbeidsloon				
00829900	Kaartgegevens navigatiesysteem actualiseren	0,1	186,00		18,60
50000	- EHBO-set vermist -				66,13
	Onderdeel				

Gomes Purmerend
Voltastraat 15
1446 VA Purmerend
Telefoon: 0299-409770

Mail: info@gomes.nl
Website: www.gomes.nl
KVK: 35024938 Alkmaar
BTW: NL8031.03.906.B.01

IBAN: NL82INGB0881915722
Swiftcode: INGBNL2A

Gomes Noord-Holland B.V.
Gomes Alkmaar Certified
Koraalstraat 4
1812 RK ALKMAAR

Gomes Noord-Holland B.V.
Gomes Purmerend
Voltastraat 15
1446 VA PURMEREND

Telefoon 0299409770
E-mail info@gomes.nl
BTW-Nr. NL803103906B01
KvK nr.. 35024938

Werkplaatsofferte

Klantnr. INTERN 61
Documentnr. 1023000332
Documentdatum 10-02-26
Geldig tot datum
Verkoper Bobby Smith
Pagina 2/2

Uw Btw-nr. NL803103906B01
Uw opdracht Pré: W10021671
Extern documentnr.
Chassisnr. W1N4N8FB5SJ633500
Kenteken Z-380-RL

Nr.	Omschrijving	Aant.	Eenh.prijs	Korting %	Bedrag
A1698600150	Ehbo-set	1	66,13		66,13
60000	- Band RV versleten 4.3/13.6/6.0/5.8 -				284,09
	Arbeidsloon				
991901	Band (1) vervangen 19"t/m 21"				43,39
	Onderdeel				
BX370738	PIRELLI 235 50 19 99W	1	239,00		239,00
	P-ZEROMO ZOMER				
BX150348	Afvalbeheersbijdrage band	1	1,70		1,70
Som uurloon					433,99
Som onderdeel					550,55
Totaal EUR					984,54
0% Btw van 984,54					0,00
Totaal EUR incl. BTW					984,54

Gomes Purmerend
Voltastraat 15
1446 VA Purmerend
Telefoon: 0299-409770

Mail: info@gomes.nl
Website: www.gomes.nl
KVK: 35024938 Alkmaar
BTW: NL8031.03.906.B.01

IBAN: NL82INGB0681915722
Swiftcode: INGBNL2A

Werkorder



Bestuurder:
Gomes Noord-Holland B.V.
Gomes Alkmaar Certified
Koraalstraat 4
1812 RK ALKMAAR

Factuur:
Gomes Noord-Holland B.V.
Gomes Alkmaar Certified
Koraalstraat 4
1812 RK ALKMAAR

Z-380-RL

W10021671

Klantnr.
Verkoopadviseur
Receptionist
Orderdatum
Afspraakdatum
Datum ophalen
Extern documentnr.
Pagina

INTERN 61
Hof Daniël
30-01-26
30-01-26 / 17:42
30-01-26 / 21:42
1

Factuur: INTERN

Pre inspectie

Bestuurder:

Factuur: Telefoon:072-5670468 - Mobiel telefoonnr.: - E-mail:info@gomes.nl

Merk/Type MERCEDES GLA 250 e Star Edition

Km stand: 24761

Kenteken Z-380-RL

Kleur

Kosmoszwart

Chassisnummer W1N4N8FB5SJ633500

Datum Deel I

17-06-24

Paraaf monteur

Motornr./ type 28281480185724 /

Datum Deel II

28-01-25

Wagenparknr.

APK Vervaldatum

Paraaf eindcontrole

Laatste bezoek

RDW Verbruiksmeting Ja/Nee

Akkoord opdracht / klacht | Handtekening klant

Garantie

Onderh. Contract

Aangeboden verv. vervoer: Sprinter / Vito / Citan / Personenwagen / Overig / Geen

Nr. **Omschrijving** **Aant. Eenh.**

10000
994

O Pre inspectie uitvoeren -
Pre inspectie uitvoeren
O Inspectie volgens Certified checklist uitvoeren
Juiste checklist uit WIS printen. Ga naar:
Xentry-order -> Taak Pré-insp. -> Xentry-TIS
-> Xentry-WIS -> Zoeken op volledige tekst,
zoekterm Certified -> Checklist afdrukken
O Eventuele bijzonderheden welke niet op
de checklist voorkomen op achterzijde
werkorder vermelden
O Openstaande KDM's uitvoeren
O Sleutelprint maken
O 12V. accu controleren via Star-Diagnose,
print maken van resultaat
O Navigatie- en telefoongeschiedenis wissen
O Bij buitenlands voertuig systeem op NL zetten
O Tanken indien nodig: halve tank
O HV accu volledig opladen
O "Gomes" plaathouder monteren
O Certified kentekenplaat voorzijde monteren
Receptie:
O Voertuig laten poetsen in overleg met verkoop
O Werkplaats offerte maken
O Werkorder (voor- en achterzijde), checklist,
accu test(s) en offerte uploaden in
Autotelexpro
20000 **O Occassionbord voorzijde monteren -**

1,60 Uur

KM gereed

Datum

Tijd

Akkoord uitgevoerde werkzaamheden
en voertuig opgehaald | Handtekening klant

Afgemeld (datum)	APK	LPK	Tacho	SCM	Voertuigvolg
Akkoord werkzaamheden / klaar voor facturatie	wpl. chef	receptie	wpl. admin.	monteur	wpl. admin.

N73 - Elektronisch contactslot (EZS)

-i-

Type	Onderdeelnummer	Leverancier	Versie
Hardware	167 901 37 08	Continental	21/14 001
Software	167 902 77 14	Continental	22/29 042
Software	000 000 00 00	Hella	21/20 071
Software	000 000 00 00	Hella	21/20 071
Software	000 000 00 00	Continental	20/17 000
Boot-software	---	---	20/17 000

Diagnosewaarde 00C027 Regeleenheiduitvoering EZS167_MOPF_Rel_9

Gebeurtenis	Tekst	Status
U116000	Er is een buswakkerhouder herkend. _	A+S
	Naam	Eerste keer opgetreden
	Frequentieteller	Laatste keer opgetreden
	Kilometerstand	
	Aantal ontstekingscycli sinds laatste keer dat storing is opgetreden	

A+S=ACTUEEL en OPGESLAGEN

N38 - Achterschakelmodule (HSM)

-✓-

LIN-master: N73 - Elektronisch contactslot (EZS)

Type	Onderdeelnummer	Leverancier	Versie
Hardware	213 905 07 14	IEE	16/44 000
Software	---	---	20/40 000

Diagnosewaarde 000005 Regeleenheiduitvoering HFA213_Diag_000005

E1n9 - Koplamp links (SG-SW-L)

-✓-

Type	Onderdeelnummer	Leverancier	Versie
Hardware	213 901 96 15	Continental	23/10 000
Software	213 902 29 27	Continental	23/11 000
Boot-software	---	---	20/12 000

Diagnosewaarde 001F03 Regeleenheiduitvoering HLI_FL247_BR177M_RD2_Dk50

E2n9 - Koplamp rechts (SG-SW-R)

-F-

Type	Onderdeelnummer	Leverancier	Versie
Hardware	213 901 97 15	Continental	23/10 000
Software	213 902 29 27	Continental	23/11 000
Boot-software	---	---	20/12 000

Diagnosewaarde 001F03 Regeleenheiduitvoering HLI_FR247_BR177M_RD2_Dk50

Fout	Tekst	Status
B238601	Ventilateur 1 van regeleenheid heeft storing. Er is een algemene elektrische storing aanwezig.	A+S
	Naam	Eerste keer opgetreden
	Frequentieteller	Laatste keer opgetreden
	Kilometerstand	
	Aantal ontstekingscycli sinds laatste keer dat storing is opgetreden	

A+S=ACTUEEL en OPGESLAGEN

N2/10 - Supplemental Restraint System (SRS)

-✓-

Type	Onderdeelnummer	Leverancier	Versie
Hardware	247 901 82 04	Bosch	23/11 000
Software	177 902 86 26	Bosch	23/51 000
Software	247 903 05 04	Bosch	22/44 000
Software	247 903 13 04	Bosch	23/03 000
Boot-software	177 904 89 01	Bosch	21/31 000

Diagnosewaarde 000103 Regeleenheiduitvoering ORC177_000103

XENTRY Damage Code


Vehicle Information: W1N2477851J633500

Damage Code Information: 082N15731

82.10 Lamp unit, front

Fault locations

59A08	K/Z*, Lamp unit, left
59A4X	K/Z*, fan, lamp unit, front, left
59C04	K/Z*, control unit, headlamp, left
59N08	K/Z*, Lamp unit, right
59N4X	K/Z*, fan, lamp unit, front, right
59R04	K/Z*, control unit, headlamp, right
82123	Light source, headlamp
82A18	Lens, lamp unit, left
82A1S	Fan, lamp unit, front, left
82A20	Reflector, lamp unit, left
82A4D	Cap, lamp unit, left
82B00	Seal, lamp unit, outer, left
82B01	Headlamp unit left
82B03	Control unit, headlamp, left
82N18	Lens, lamp unit, right
82N1S	Fan, lamp unit, front, right
82N20	Reflector, lamp unit, right
82N4D	Cap, lamp unit, right
82P00	Seal, lamp unit, outer, right
82P01	Headlamp unit right
82P03	Control unit, headlamp, right



02038065

Fault types

06	Broken
36	Noise
38	Loose
53	Insufficient effect/power
73	Electrical fault
D6	Stiff/sluggish
**	not determinable

Warranty types

0	Original equipment/reconditioned part warranty prior to installation
1	Spare part/reconditioned component/reconditioned part

Repair types

1	Component replacement
7	Repair using material
8	Repair without using material
9	Parts from workshop to supplier

Damage Code Information: 082N15731

Type 117, 118, 156, 164, 166, 167, 169, 171, 172, 176, 177, 190, 197.3/4, 203, 204, 205, 207, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 230, 231, 238, 242, 245, 246, 247, 251, 253, 257, 290, 292, 461, 463



Occasioncheck



Mercedes-Benz

G00.20-3142-11

Klant..... Werkordernummer..... 6110021671FIN/kenteken..... 7-380-RL..... Huidige kilometerstand..... 24761

Klaar op.....

Aanwijzingen/verklaringen.....

Volgende werkzaamheden worden bevestigd:
- Relevante servicewerkzaamheden uitgevoerd

Handtekening..... Armin

O Was niet in orde



Uitgevoerd



Algemeen

Voertuig op openstaande servicemaatregelen controleren.



i Door serviceadviseur uit te voeren.

Bij klachten:



Openstaande servicemaatregelen uitvoeren.

i Tegen afzonderlijke opdracht.



Als het voertuig noodzakelijkerwijs in beweging wordt gebracht, moet op de motor en transmissie worden gelet.

Bij klachten:



Oorzaak opsporen en uitgebreide diagnose uitvoeren.

i Tegen afzonderlijke opdracht.



Exterieur

Toestand van exterieur controleren.



Toestand van voorruit controleren.



AP67.10-P-6750A

Werking van exterieurverlichting controleren.



AP82.10-P-8252EW

Ruiten op scheuren, steenslag, vertroebelingen en overige beschadigingen controleren en in tabel noteren.



i Ruiten
Buitenspiegels
Glas koplampen en achterlichten.

Toestand van ruitenwischerbladen controleren.



AP82.30-P-8253G

Koplampafstelling controleren, corrigeren.



AP82.10-P-8249U

Controleren wanneer de voertuigkeuring moet worden uitgevoerd.



i Uiterste uitvoeringsdatum keuring hier noteren:

Als de vervaldatum van de Algemene Periodieke Keuring $\leq$ 21 maanden is,

↓

Voertuigkeuring uitvoeren.

Interieur

Waarschuwings- en functielampjes in combi-instrument controleren.



AP54.30-P-5449U

Werking van interieurverlichting controleren.



Werking van claxon controleren.



Werking van ruitenwissers, ruitensproeierinstallatie en, indien van toepassing, koplampreinigingsinstallatie controleren.



AP82.30-P-8249U

Storingsgeheugen uitlezen en vervolgens wissen.



AD00.00-P-2000-04A

Type 117, 156, 164, 166, 169,
171.4, 172, 176, 197.3/4, 203, 204,
207, 209, 211, 212, 216, 218, 219,
221, 231, 242, 245, 246, 251, 292,
461

Type 463
t/m modeljaar 2019

Type 118, 177, 247

Type 167

Type 190, 205, 213, 217, 222, 253

Type 463
vanaf modeljaar 2019

Type 238

Type 257, 290

AD00.00-P-2000-06MFA

AD00.00-P-2000-06ME

AD00.00-P-2000-04B

AD00.00-P-2000-06LWO

AD00.00-P-2000-06FR

Toestand van hoogspanningsaccu bepalen.



SI47.70-P-0029A

Type 118, 167, 177, 247
Type 205.013/053/054/213/253
Type 213.011/016/053/054/153/
155/211/216/253
Type 222.173
Type 253.311/353/911/953/992

Als de accutoestand binnen de laatste $\leq$ 6 maanden of de laatste $\leq$ 200 km (125 mi) al is gecontroleerd,

↓

moet dit controlepunt als voltooid worden beschouwd en als zodanig worden gemarkeerd.

☒ Kilometerstand op plausibiliteit controleren.

☐ **i** Onderhoudsgeschiedenis/serviceboekje plausibel
Slijtagegraad van voertuig bij kilometerstand plausibel
Uitlezen van storingsgeheugen plausibel

☒ Handleidingen en onderhoudsboekje op volledigheid en toestand controleren.

☒ Controleren wanneer volgende service moet worden uitgevoerd.

☐ **i** Uiterste uitvoeringsdatum service hier invoeren:

Als de tijd tot de volgende service
≤ als 7.500 km (4.500 mi) of 6 maanden is,

↓
service alvast uitvoeren.

☒ Alle elektrische en mechanische onderdelen en opties op werking controleren.

Afhankelijk van uitrusting.

☐ **i** Sloten
Centrale vergrendeling
Ruitbediening
Kap- of variodakbediening
Stoelverstelling en -verwarming
Spiegels
Veiligheidsgordels
Stuurslot
Verwarming en airconditioning
Radio en communicatiesystemen
Deksels en kleppen van opbergvakken
Bekerhouders

☒ Interieuruitrusting op toestand, verontreinigingen en stank controleren.

Afhankelijk van uitrusting.

☐ **i** Stoelen
Bekleding
Vloerbekleding
Dakplaatwerk.

Kofferruimte

☒ Bagage- of laadruimte op beschadiging, slijtage en verontreiniging controleren.

Afhankelijk van uitrusting.

☐ **i** Bekleding
Kleppen.

☒ Inhoud van bagage- of laadruimte op toestand en volledigheid controleren.

Afhankelijk van uitrusting.

☐ **i** Gevarendriehoek
Boordgereedschap
Trekhaak
EASY-PACK-fixkit

☒ Bandenafdichtmiddel TIREFIT controleren.

Voertuig met TIREFIT.

Type 117, 118, 156, 164, 166, 167,
169, 171, 172, 176, 177, 190, 197.3/
4, 203, 204, 205, 207, 209, 211,
212, 213, 216, 217, 218, 219, 221,
222, 230, 231, 238, 242, 245, 246,
247, 251, 253, 257, 290, 292
Type 463
met code LQ0 (G650 Landaulet)
Type 463
met code MUK2 (Bouwsérie USA of
Canada)
Type 463
met code ZQ0 (G 500 4x4²)

AP40.10-P-4054R

 Vervaldatum hier noteren:

 TIREFIT vervangen, als extra werk afrekenen.

 Bandenspanning van reservewiel controleren, corrigeren en ingestelde bandenspanning in tabel invoeren.

Voertuig met reservewiel.

Type 117, 118, 156, 164, 166, 167, 169, 172, 176, 177, 190, 197.3/4, 204, 205, 207, 212, 213, 216, 217, 218, 221, 222, 230, 231, 238, 242, 245, 246, 247, 251, 253, 257, 290, 292

AP40.15-P-4061A

Type 463
vanaf modeljaar 2019

Type 171, 203, 209, 211, 219

AP40.15-P-4061B

Type 461

AP40.15-P-4060G

Type 463
t/m modeljaar 2019

 Vervaldatum EHBO-set controleren.

Type 117, 118, 156, 164, 166, 167, 169, 171, 172, 176, 177, 190, 197.3/4, 203, 204, 205, 207, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 230, 231, 238, 242, 245, 246, 247, 251, 253, 257, 290, 292, 461, 463

Type 117, 118, 156, 164, 166, 167, 169, 171, 172, 176, 177, 190, 197.3/4, 203, 204, 205, 207, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 230, 231, 238, 242, 245, 246, 247, 251, 253, 257, 290, 292, 463

AP68.00-P-6850EW

 Vervaldatum hier noteren:

 EHBO-set vervangen, als extra werk afrekenen.

 Bijgevoegde laadkabels op toestand en beschadigingen controleren.

Type 118, 166, 167, 169, 177, 205, 213, 222, 242, 247, 253, 290

AP54.10-P-5459U

Motorruimte

Alle zichtbare onderdelen in motorruimte op beschadigingen en vloeistofverlies controleren.

Type 117, 156, 169, 176, 242, 245, 246

AP00.20-P-0055AK

Type 118, 177, 247

AP00.20-P-0055I

Type 164, 171, 172, 197.3/4, 203, 204, 207, 209, 211, 212, 216, 218, 219, 221, 230, 231, 251

AP00.20-P-0055EW

Type 166, 292

AP00.20-P-0055D

Type 167

AP00.20-P-0055H

Type 190

AP00.20-P-0055B

Type 205

AP00.20-P-0055C

Type 213, 238, 253 (behalve 253.99), 257, 290

AP00.20-P-0055E

Type 217, 222

AP00.20-P-0055A

Type 253.99

AP00.20-P-0055G

Type 461

AP00.20-P-0053AB

Type 463

AP00.20-P-0055F

t/m modeljaar 2019

Type 463

AP00.20-P-0055GA

vanaf modeljaar 2019

 Motorrollepeil controleren.

Motor 111, 112, 113, 133, 139, 152, 156, 157, 159, 176, 177, 178, 254, 256, 260, 264, 266, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 282, 607, 608, 611, 612, 626, 628, 629, 640, 642, 646, 647, 648, 651, 654, 656

AP18.00-P-1848U

☒	Koelvloeistofniveau hoofdcircuit in expansiereservoir controleren.	○	AP20.30-P-2049U
☒	Ruitensproeierinstallatie: vloeistofpeil controleren, corrigeren.		AP82.35-P-8249U
	☒ Als reinigingsadditieven voor de zomer/winter worden gebruikt, moet op de mengverhouding worden gelet; deze is afhankelijk van de omgevingstemperatuur.		
☒	Onderzijde voertuig Alle aggregaten, systemen en onderdelen op zichtbare schade, slijtage en vloeistofverlies controleren.	○	AP60.00-P-6049U
☒	Banden, wielen Banden en velgen, alsmede reservewiel op toestand, slijtage, beschadiging en gangbaarheid controleren.	○	
	Type 117, 118, 156, 164, 166, 167, 169, 171, 172, 176, 177, 190, 197.3/4, 203, 204, 205, 207, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 230, 231, 238, 242, 245, 246, 247, 251, 253, 257, 290, 292, 461, 463 Type 117, 118, 156, 164, 166, 167, 169, 171, 172, 176, 177, 190, 197.3/4, 203, 204, 205, 207, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 230, 231, 238, 242, 245 (behalve 245.286), 246, 247, 251, 253, 257, 290, 292, 461, 463		AP40.10-P-4048U
☒	Bandenspanning corrigeren en ingestelde bandenspanning in tabel invoeren.	○	
	Type 117, 118, 156, 164, 166, 167, 169, 172, 176, 177, 190, 197.3/4, 204, 205, 207, 212, 213, 216, 217, 218, 221, 222, 230, 231, 238, 242, 245, 246, 247, 251, 253, 257, 290, 292 Type 463 vanaf modeljaar 2019 Type 171, 203, 209, 211, 219 Type 461 Type 463 t/m modeljaar 2019		AP40.15-P-4061A AP40.15-P-4061B AP40.15-P-4060G
☒	Remsysteem		
	Toestand van remvoeringen beoordelen.	○	AP42.10-P-4248U
☒	Toestand van remschijven beoordelen.	○	AP42.10-P-4249U
☒	Remmentest uitvoeren en resultaat in tabel invoeren.	○	
	Type 117, 118, 156, 164, 166, 167, 169, 171, 172, 176, 177, 190, 197.3/4, 203, 204, 205, 207, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 230, 231, 238, 242, 245, 246, 247, 251, 253, 257, 290, 292, 461, 463 Type 117, 118, 156, 164, 166, 167, 169, 171, 172, 176, 177, 190, 197.3/4, 203, 204, 205, 207, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 230, 231, 238, 242, 245 (behalve 245.286), 246, 247, 251, 253, 257, 290, 292 Type 463 vanaf modeljaar 2019 Type 461 Type 463 t/m modeljaar 2019		AP42.00-P-4290BA AP42.00-P-4290G
	Afsluitende werkzaamheden		

☒ ☐	Testrit maken.
☐	Overige Overige gebreken in tabel noteren.

Remwaarden

	Links	Rechts
Voor		
Achter		
Parkeerrem		

Toestand van banden

	Rechtsvoor	Linksvoor	Rechtsachter	Linksachter
Toestand in orde				
Toestand niet in orde				

Ingestelde bandenspanning in kPa of psi (100 kPa = 1 bar)

	Vooras	Achteras	Reservewiel
kPa/psi			

Opmerkingen

Positie	Opmerking

Beschadigingen

Positie	Beschadiging


Overige

Occation

Sluutelnummer 174		 <i>Passie voor mobiliteit</i>	
Sales werkplaatsopdracht			
doc22-023.2			
Klantnaam	Intern	Merk	mb
		Type	GLA 250e
Chassisnummer		Uitvoering	
Bestelnummer		Wielbasis	
Kenteken/Komm.nr.	Z-380-RL	KA / CC / DC	
Kleur		Werkordernr:	
Afleverpakket?		Verkoper:	Mees Kieboom
Uit te voeren werkzaamheden			
Werkzaamheden/Leveringen			
Pre-Inspectie uitvoeren			
pakketnummer	omschrijving	Prijs	
Werkzaamheden/Leveringen rekening klant			
Beletteren			
Carr bouwer			
Poetsen			
Afgifte datum verkoop	dinsdag 13 januari 2026		
Afleverdatum			
Aflevertijd			

Lakdiktemeting bij aflevering

Klantnaam:	<i>Comes Palmeland</i>
Chassisnummer:	<i>WIN4N8FB5536 33500</i>
Afleverdatum:	
Datum meting:	<i>6, 2, 2026</i>



WO nummer: w10021671		Monteur: Armin Yasamandaryaei	
Klacht klant: pre inspection usec car			
Klacht oproepbaar? ☐ Ja ☒ Nee		Auto in noodloop? ☐ Ja ☒ Nee	
		MIL aan? ☐ Ja ☒ Nee	
Functie controle:			
Klachtomschrijving monteur		pre inspection usec car	
Producteigenschap?		☐ Ja ☒ Nee	
Ingangsprotocol uitgevoerd		☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t.	
Spanning in stand houden		☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t.	
Foutcode (CCV 12)		☐ Ja ☒ Nee ☐ N.v.t.	
Tips (CCV 11)		☐ Ja ☒ Nee	
Voorlopige conclusie / oorzaak		pre inspection usec car	

Vervolgstep	Type	Omschrijving	Conclusie
Vervolgstep	#1 Ingangskorte test	Intake short test completed	
	#2 Spanning	Voltage sustain	
	#4 Tekst	pre inspection usec car 12V accu test Hivolt accu test copy key Iskdiktemeting	
	#5 Uitgangskorte test	Exit short test completed	

Oorzaak		pre inspection usec car	
Oplossing/Reparatieadvies		pre inspection usec car	
Uitgangsprotocol (CCV 12)		☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t.	
Schadecode / Storingsoorzaak		0	00
CAC Case aangemaakt?		☐ Ja ☒ Nee ☐ N.v.t.	
Bodemplaat gedemonteerd?	☐ Ja ☒ Nee ☐ N.v.t.	Massakabel gedemonteerd?	☐ Ja ☒ Nee ☐ N.v.t.
Motor gereinigd?	☐ Ja ☒ Nee ☐ N.v.t.	Delen bewaren?	☐ Ja ☒ Nee ☐ N.v.t.
Begin datum en tijd	06-02-2026, 16:30:49	Afgerond datum	
Kilometerstand	24761	Eind kilometerstand	24761

Handtekening monteur

Handtekening werkplaatschef

06-02-2026, 16:42:23 - Armin Yasamandaryaei

Regeleenheidlog

Testlog 12V-boordnetaccu

Rapporteur/contactpersoon

Naam werkplaats	Gomes Noord-Holland B.V. Vestiging Purmerend
Land- en bedrijfsnummer	553 - GS0031439
Naam van contactpersoon	Armin Yasamandaryaei
Telefoonnummer met landnummer	+31 0 29 94 09 770
Faxnummer met landnummer	
E-mailadres	armin.yasamandaryaei@gomes.nl
Reparatieopdrachtnummer	W10021671

Wagengegevens

Bouwserie	GLA (247) / 247.785
MB-werkplaats	553 - GS0031439
Wagenidentificatienummer	W1N4N8FB5SJ633500
Besturingsvariant	Stuur links
Kilometerstand	24761.4km
Softwareversie	37.8.2.4
Gegevensversie	09/2025
Accuspanning	13.5V
Hardware-ID	CBD7EA8BF224
Applicatie-ID	256
Tijdstip waarop korte test is uitgevoerd	--

Verdere voertuiggegevens

Datum van kentekenregistratie	
Taxi	-
Huurwagen	-
Leasevoertuig	-
Bedrijfsvoertuig	-
Privévoertuig	-

Informatie over onderdeel '12V-accu'

Code	
Onderdeelnummer	
Productiejaar	
Productiedag	
Fabrikant	
Zijn scheuren of openingen in accuhuis zichtbaar?	-
Op welke positie van accu bevindt zich lekkage?	

Klachten van klant

ECO start-/stopsysteem	-
Motor start niet.	-
Accuwaarschuwing melding als motor wordt gestart	-
Accuwaarschuwing melding tijdens tijden	-
Accuwaarschuwing melding via Mercedes Me	-
Overige / TIPS-gevalnummer:	

Storingsfrequentie

EENMALIG	-
SPORADISCH	-
VOORTDUREND	-

Testresultaat

Onderdeel "Accu" is in orde. Onderdeel "Accu" niet vervangen.

Accucapaciteit

Toestand van accucapaciteit

Naam	Werkelijke waarde
Oorspronkelijke accucapaciteit	43.00Ah
Actuele accucapaciteit	42.56Ah
Resterende accucapaciteit	99.0%

Aanwijzingen:

- Document 'Beoordelingslog onderdeel 'A100 (hoogvoltageaccumodule)'' kan via volgende scherm worden afgedrukt.
- Om testlog af te drukken, pictogram voor printer selecteren en bedienen.
- Item 'regeleenheidlog' selecteren.
- Toets 'Afdrukken' indrukken.

Verder met toets 'Volgende'